

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況について(令和7年10月)

(概要)

令和7年10月までの工事の進捗状況を掲載します。


工事は現在のところ、令和8年度の完成に向け、計画どおりに進んでいます。

(工事状況写真)

2号焼却炉 燃焼装置(撤去後)



2号焼却炉 燃焼装置(施工後)




2号焼却炉 耐火物(撤去後)



2号焼却炉 耐火物(施工中)



2号ボイラー(施工前)



2号ボイラー(施工後)



2号灰搬送コンベヤ(据付前)



2号灰搬送コンベヤ(据付後)

