

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事の進捗状況について(令和8年8月)

(概要)

令和8年7月までの工事の進捗状況を掲載します。

工事は現在のところ、令和8年度末の完了に向け、計画どおりに進んでいます。

(工事状況写真)

ごみクレーン施工前



ごみクレーン施工後



灰搬送コンベヤ 材料検査



灰搬送コンベヤ施工後



蒸気タービン 施工中



蒸気タービン 負荷遮断試験



ITV装置 施工前



ITV装置 施工後

